

Уровень травматизма на строительных площадках Татарстана с каждым годом уменьшается

Целью государственной политики развития строительной отрасли, в том числе ее инновационного развития, является формирование безопасной и комфортной среды жизнедеятельности, обеспеченной высокими стандартами проживания, эффективными финансово-экономическими, техническими, организационными и правовыми механизмами в рамках совершенствования программ социально-экономического развития. Ведущая роль строительного комплекса в достижении стратегических целей развития общества определяется тем, что конечные результаты достигаются путем осуществления инвестиционно-строительных программ и проектов на федеральном и региональном уровнях.

Задачи Инспекции государственного строительного надзора Республики Татарстан при исполнении государственной функции - учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.

Всего за 7 месяцев 2016 года Инспекцией проведены 2183 проверки. В ходе проведенных проверок составлено 709 предписаний об устранении выявленных нарушений.

За отчетный период 159 объектов капитального строительства, завершённых строительством, подтверждены заключениями о соответствии требованиям технических регламентов, иных нормативно-правовых актов и проектной документации. В целом по факту нарушений при строительстве объектов капитального строительства за 7 месяцев 2016 года (январь-июль) вынесено 719 постановлений о при-



КУДРЯШОВ
Василий Александрович,
начальник Инспекции государственного строительного надзора Республики Татарстан

Помимо профилактики травматизма на предприятиях инспекторы Госстройнадзора организуют работу по обеспечению эффективного контроля за надлежащим санитарно-экологическим состоянием земельных участков, на территории которых осуществляется строительство.

влечении к административной ответственности в виде штрафов на сумму 23,6 млн. руб.

Серьезные нарушения нормативных требований, а также требований в области охраны труда и техники безопасности, санитарных норм и правил, норм противопожарной безопасности выявляются в связи с отсутствием рабочей документации на объектах, проектов производства работ, документов подтверждающих качество поступающих материалов, изделий (сертификаты, паспорта, накладные и т.п.), что не позволяет качественно вести строительство, и, соответственно, в полном объеме осуществлять надзор на указанных объектах.

Одним из индикаторов качества эффективности строительного надзора является количество обращений жителей домов в Государственную жилищную инспекцию Республики Татарстан на выявляемый «скрытые» недоделки в заселенных домах. Нужно отметить, что по сравнению с прошлым годом, в 2015 году число выявляемых жильцами дефектов и недоделок в заселенных домах снизилось более чем в два раза – на 52



%.

Это говорит о надлежащем надзоре за строительством со стороны сотрудников Госстройнадзора.

Для повышения эффективности госстройнадзора и в антикоррупционных целях, в Инспекции была создана служба внутреннего контроля в виде «Мобильного сектора», сотрудники которого проводят действия с целью предупреждения и выявления допущенных инспекторами нарушений при осуществлении государственного надзора с выездом на объект перед выдачей заключения о соответствии. «Мобильный сектор» контролирует соблюдение ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», соблюдение административного регламента предоставления государственных услуг, наличие соответствующей документации и выявляет нарушения в действиях должностных лиц при проведении строительного надзора.

Безопасность проведения строительных работ

Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан в рамках исполнения возложенных на нее обязанностей ведет надзор за соблюдением на объектах строительства Республики требований охраны труда, безопасности строительства и соответствия организации строительных площадок установленным нормативам.


Нужно отметить, уровень травма-

тизма на строительных площадках Татарстана с каждым годом уменьшается. Также, число смертельных случаев уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так или иначе, вопрос нарушения охраны труда и техники безопасности всегда остается насущным.

Наиболее характерные нарушения требований по охране труда и техники безопасности, а они выявлены практически на всех строительных площадках, это в первую очередь:

- неудовлетворительная организация обучения и проведения инструктажа по охране труда с работниками на рабочих местах;
- у работников, находящихся на строительной площадке отсутствует спецодежда, спецобувь, строительные каски и средства защиты;
- неудовлетворительная организация строительной площадки, а именно: проходы к рабочим местам не очищены от мусора, строительные материалы складированы с нарушением нормативных требований;
- отсутствие защитных, сигнальных ограждений рабочих мест, площадок, маршей и проходов к ним, расположенных на высоте более 1,3 метра, а также отсутствие ограждений ям и траншей;
- отсутствие защитных, сигнальных ограждений и знаков безопасности на границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов и потенциально опасных производ-

Госдума приняла закон о саморегулируемых организациях в строительстве



Госдума России во втором и третьем чтениях приняла закон, который направлен на совершенствование законодательства о саморегулируемых организациях в сфере строительства. Об этом говорится в сообщении Думы. Законопроект предусматривает механизмы, направленные на усиление контроля над деятельностью саморегулируемых организаций в строительной сфере, повышение ответственности за качество выполненных ими строительных работ, а также направлен на устранение пробелов, выявленных в правоприменительной практике при осуществлении деятельности таких организаций. Документ был внесен в Госдуму в ноябре 2015 года и принят в первом чтении в январе 2016 года.

Источник: www.risk-news.ru



ственных факторов;

- грубые нарушения правил устройства и эксплуатации временных электросетей;

- работы на высоте выполняются со средств подмащивания (лесов, подмостей, настилов, площадок, лестниц и других аналогичных вспомогательных устройств и приспособлений), не обеспечивающих безопасные условия работы и др.

Также пристальное внимание сотрудниками Инспекции уделяется средствам подмащивания, в ходе проверок которых выявляются следующие нарушения:

1. Средства подмащивания (строительные леса) не соответствуют требованиям безопасности, а именно: имеют рабочие настилы с зазором между досками более 5 мм, настилы не прикреплены к поперечинам лесов, отсутствует бортовой элемент не менее 0,15 м, перильное и бортовое ограждение настилов, под концы каждой пары стоек лесов в поперечном направлении не укладывается цельная (неразрезная) подкладка из доски толщиной не менее 5 см.

2. Фактическое крепление лесов к стенам здания не соответствует рекомендациям по креплению лесов, и не обеспечивает их устойчивость.

Санитарно-экологическое состояние строительных площадок

С 1 апреля по 30 мая 2016 года в Татарстане прошел санитарно-экологический двухмесячник по

очистке территорий. В Инспекции была организована работа по обеспечению эффективного контроля за надлежащим санитарно-экологическим состоянием земельных участков, на территории которых осуществляется строительство, а также контроля за обеспечением своевременного вывоза стро-



Пристальное внимание сотрудниками Инспекции государственного строительного надзора Республики Татарстан уделяется средствам подмащивания, в ходе проверок которых выявляются следующие нарушения:

1. Средства подмащивания (строительные леса) не соответствуют требованиям безопасности, а именно: имеют рабочие настилы с зазором между досками более 5 мм, настилы не прикреплены к поперечинам лесов, отсутствует бортовой элемент не менее 0,15 м, перильное и бортовое ограждение настилов, под концы каждой пары стоек лесов в поперечном направлении не укладывается цельная (неразрезная) подкладка из доски толщиной не менее 5 см.

2. Фактическое крепление лесов к стенам здания не соответствует рекомендациям по креплению лесов, и не обеспечивает их устойчивость.

ительных отходов производства со строительных площадок на объекты размещения отходов организациями, осуществляющими строительство.

В рамках санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане были проведены 334 проверки на объектах, поднадзорных Инспекции государственного строительного надзора, выявлено 75 нарушений санитарно-экологических требований наложено штрафов на 2,4 млн. руб. Наиболее характерными нарушениями стали следующие:

1. На территории стройплощадки и прилегающей к ней территории выявлены скопления отходов строительного производства, твердых бытовых отходов на грунтовой поверхности.

2. Не организованы специальные места для складирования отходов и не осуществляется своевременный вывоз отходов.

3. В отклонение от утвержденного проекта организации строительства и стройгенплана объекта, отсутствует проектный пункт мойки колес с обратной системой водоснабжения с очистным устройством на въезде-выезде из стройплощадки для исключения выноса грязи и мусора со строительной площадки на проезжую часть.

4. Не установлены предусмотренные проектом организации строительства биотуалеты для санитарно-бытовых нужд работающих, на стройплощадке установлен и используется надворный туалет выгребного типа без водонепроницаемого выгреба, без подключения к сетям водопровода и канализации.